



令和2年8月

常和区防災マップ

- 土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域
- 土石流警戒区域
- 床上浸水区域
- 床下浸水区域
- 令和元年台風19号被災内容
- 令和2年予測されるリスク内容
- 決壊・崩落・洗堀
- 道路の損壊
- 水の流れ

倒木の怖れあり

土砂崩れ

土砂崩れ

大昌寺池の東側土手が低く越水の恐れがある

越水の恐れがある

山の水が道路を伝い住宅への浸水の怖れあり

北ため池の決壊の恐れがある

カーブが急で越水の怖れあり

カーブが急で氾濫

用水路の容量オーバーによる氾濫

断面狭く越水

用水路の容量オーバーによる氾濫

越水、堤防決壊

落差工の洗堀

下宿用水扱い氾濫

カーブが急で氾濫

流木が橋にかかり氾濫

落石の怖れがある

堤防決壊

護岸決壊の怖れ

護岸決壊の怖れ

落差工の下洗堀

巨石、土砂、流木でせき止められその水が下流に流入

上流の北の入り川増水による土砂流入

落石の怖れがある

川底が掘れて護岸の上に水が入り護岸が崩壊

護岸が崩れ土砂・流木が川に侵入して下流に流れる恐れがある

土砂崩れ

土砂崩れ

石垣の崩れ発生崩壊の恐れがある

カーブが急で氾濫

土砂崩れ

川の増水氾濫

土砂崩れ

川の増水氾濫

土砂崩れ

ため池の土手決壊の怖れがある

浸水土砂流入